



Erzbischöfliches Ordinariat, Niederwallstraße 8 - 9, 10117 Berlin

ERZBISCHÖFLICHES
ORDINARIAT

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Erzbischöflichen Ordinariats
in der Niederwallstraße

RECHTSABTEILUNG


Rie / 15-50-02

Berlin, im Dezember 2017

Brandschutz - Brandschutzhelferinnen und Brandschutzhelfer

Als Brandschutzhelfer/innen haben die Aufgaben der Brandschutzbekämpfung und Evakuierung der Beschäftigten sowie gegebenenfalls anwesender Dritter übernommen:

Erd-, Zwischen und Kellergeschoss	➤ Frau Banach	App. 540	Zimmer 0.4.042/43
	➤ Frau Heide	App. 167	Zimmer 0.2.022
	➤ Frau Thalmann	App. 530	Zimmer ZG.3.004
	➤ Herr Walbrecht	App. 104	Zimmer 0.1.006
1. Etage	➤ Herr Eichler	App. 121	Zimmer 1.3.033
	➤ Frau Müller	App. 162	Zimmer 1.2.022
2. Etage	➤ Frau Sprenger	App. 109	Zimmer 2.2.023
	➤ Frau Springer-Morrosch	App. 155	Zimmer 2.1.014
3. Etage	➤ Frau Vesper	App. 163	Zimmer 3.2.023
	➤ Frau Leder	App. 366	Zimmer 3.4.048
4. Etage	➤ Frau Kapust	App. 172	Zimmer 4.3.027
	➤ Frau Lubitzki	App. 169	Zimmer 4.4.034
	➤ Frau Pohl	App. 161	Zimmer 4.3.022
	➤ Herr Raimon	App. 601	Zimmer 4.3.018
5. Etage	➤ Herr Constantin	App. 124	Zimmer 5.4.045
	➤ Frau Kozelnik	App. 126	Zimmer 5.3.029A
	➤ Frau Weidler	App. 534	Zimmer 5.4.044


Agnes Ballhause
Beauftragte für Arbeitsschutz